

## Уроки, извлеченные из несчастного случая

<b>Дата происшествия:</b>	30.06.2023	<p><b>3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:</b></p> <p>3.1 Запретить спуск грузчиков и другого персонала в бункеры-накопители, за исключением случаев обоснованной производственной необходимости (плановая зачистка после опорожнения бункеров от остатков сырья, обслуживание, ремонт внутренних поверхностей бункеров) при соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда;</p> <p>3.2 Не допускать к самостоятельной работе персонал, без соответствующе оформленного проведения проверки знаний и стажировки на рабочем месте;</p> <p>3.3 Обеспечить прохождение аттестации в области промышленной безопасности генерального директора и главного инженера Общества;</p> <p>3.4 Разработать технологический регламент опасного производственного объекта «Цех по производству муки»;</p> <p>3.5 Обеспечить исполнение обязательных требований к бункерам накопителям, как к техническим устройствам применяемым на опасном производственном объекте, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить наличие паспорта технического устройства и руководства по эксплуатации бункера-накопителя;</li> <li>- обеспечить наличие документов подтверждающих оценку соответствия бункера-накопителя обязательным требованиям;</li> <li>- обеспечить наличие документов подтверждающих срок безопасной эксплуатации бункера-накопителя;</li> </ul> <p>3.6 Оборудовать бункер-накопитель мучных отходов устройствами, обеспечивающими полное вытекание продукта;</p> <p>3.7 Разработать производственные инструкции технологического процесса Цеха по производству муки, в том числе работ связанных со спуском в бункер-накопитель;</p> <p>3.8 Не допускать к работе на опасном производственном объекте персонал без документов, подтверждающих отсутствие медицинских противопоказаний к работе;</p> <p>3.9 Обеспечить персонал Цеха по производству муки средствами индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания, в соответствии с нормами установленными трудовым законодательством, с отражением в личной карточке учета выдачи СИЗ;</p>
<b>Наименование организации:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Зерновая компания»	
<b>Место происшествия:</b>	Республика Калмыкия, г.Элиста, северная промышленная зона-2, №22	
<b>Вид происшествия:</b>	Несчастный случай со смертельным исходом.	
<p><b>1. Краткое описание несчастного случая:</b>  30.06.2023 в 09 часов 50 минут на опасном производственном объекте – «Цех по производству муки», III класса опасности, рег. №А35-04810-0003, произошел несчастный случай со смертельным исходом (далее - НС) с грузчиком, который был найден в бункере с отрубями, причина смерти - асфиксия, вызванная инородным, телом в дыхательных путях.</p> <p><b>2. Причины несчастного случая:</b></p> <p><b>2.1 Организационные причины:</b></p> <p>2.1.1 Периодический (систематический) спуск грузчиков в бункер-накопитель, при остановке подачи мучных отходов из бункера для их тарирования;</p> <p>2.1.2 Грузчик допущен к самостоятельной работе без проведения проверки знаний и стажировки на рабочем месте;</p> <p>2.1.3 Грузчик спустился в бункер-накопитель без присутствия ответственного руководителя работ и без наличия наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности</p> <p>2.1.4 Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе непроведение инструктажа по охране труда, а именно: с грузчиком не проведены вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда.</p> <p>2.1.5 Генеральный директор ООО «Зерновая компания» не прошел аттестацию в области промышленной безопасности;</p> <p>2.1.6. Главный инженер ООО «Зерновая компания» не прошел аттестацию в области промышленной безопасности;</p> <p>2.1.7 В Обществе не организован производственный контроль, распорядительным документом не назначено лицо ответственное за организацию производственного контроля;</p> <p>2.1.8 Отсутствует технологический регламент опасного производственного объекта «Цех по производству муки» (далее - ОПО) соответствующий установленным требованиям;</p> <p>2.1.9 Бункер-накопитель №2, как техническое</p>		

<p>устройство, эксплуатируемое на ОПО не имеет документов подтверждающих качество его изготовления;</p> <p>2.1.10 Отсутствуют производственные инструкции для выполнения работ связанных с устранением возникших препятствий выпуску продукции из бункера-накопителя;</p> <p>2.1.11 Грузчик допущен к работе на опасном производственном объекте без документов, подтверждающих отсутствие медицинских противопоказаний к работе;</p> <p>2.1.12 Грузчик не обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания;</p> <p>2.1.13 Грузчик при спуске в бункер не был обеспечен газоанализатором углекислого газа;</p> <p><b>2.2 Технические причины:</b></p>	<p>3.10 Обеспечить персонал Цеха по производству муки при спуске в бункер газоанализаторами углекислого газа;</p> <p>3.11 Организацию и осуществление производственного контроля за эксплуатацией опасных производственных объектов в ООО «Зерновая компания» проводить в соответствии с Федеральным законом и нормативно-технической документацией;</p> <p>3.12 Обеспечить соблюдение Обществом и его сотрудниками требований трудового законодательства;</p> <p>3.13 Провести внеплановый инструктаж на рабочем месте с работниками Общества, с рассмотрением причин произошедшего несчастного случая.</p>
<p>2.2.1 Бункер-накопитель мучных отходов не оборудован устройствами, обеспечивающими полное вытекание продукта.</p>	<p><b>4. Принятые меры</b></p> <p>По факту причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора проведена внеплановая выездная проверка в отношении опасного производственного объекта «Цех по производству муки», эксплуатируемом ООО «Зерновая компания».</p> <p>К административной ответственности привлечены юридическое и должностное лица ООО «Зерновая компания».</p>